

Nummer: BSP-M-132005

Datum: 17.05.01

Bearbeiter/in: FVU

Verantwortlich: H. Muster

Arbeitsbereich: Schlosserei

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Ablängen

BETRIEBSANWEISUNG für Maschinen

Betrieb:

BEISPIEL-Firma

Metallbearbeitung

99999 Musterstadt



ANWENDUNGSBEREICH

Kreissägemaschine

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr von Schnittverletzungen durch Werkzeug, Späne und Grate am Werkstück. Gefahrbringender Nachlauf der Maschine. Gefahr durch wegfliegende Teile oder Abfälle.

Unfallgefahr beim Defekt elektrischer Schalteinrichtungen und Anschlüsse. Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich. Einatmen von Ölnebeln vermeiden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Einweisung bei Erstaufnahme der Tätigkeit anhand der Betriebsanleitung. Werkstück ausrichten bzw. am Anschlag festlegen. Spannstöcke richtig einstellen. Während des Betriebes nicht in die Gefahrstelle greifen. Ringe, Ketten und ähnlichen Schmuck ablegen. Lose Haare durch Haarnetz oder Haube sichern. Enganliegende Arbeitskleidung und Schutzbrille tragen! Späne nur mit Spänehooken oder Besen entfernen. Abfälle und Reststücke erst entfernen, wenn sich das Werkzeug in der Ausgangsstellung befindet und durch die Verkleidung verdeckt ist.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Störungen im **Stillstand** beseitigen.


Bei nicht ordnungsgemäß funktionierender Spanneinrichtung bzw. nicht gleichmäßigem Spannen des Werkstückes: **Arbeiten einstellen**,

Störung nur mit entsprechender **Sachkunde** beseitigen bzw. beseitigen lassen.

Am Hauptschalter Anlage **spannungsfrei schalten** und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten mit Schloß **sichern**.

Maschine erst nach Störungsbeseitigung und **Freigabe** wieder in Betrieb nehmen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE



Maschine abschalten. Verletzte(n) bergen.

Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben, Brüche ruhigstellen).

Unfall melden (Vorgesetzten informieren, bei schwereren Verletzungen zusätzlich Rettungsdienst).

Ersthelfer: Herr Müller

Rettungsdienst (Notruf): Kurzwahl *11 002



Im Brandfall Feuerwehr alarmieren, Löschversuch unternehmen und Mitarbeiter warnen.

Feuerwehr: Kurzwahl *11 001

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG



Nur bei Stillstand der Maschine Wartungs-, Reparatur und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Späne regelmäßig entfernen und im Spänesammelbehälter entsorgen. Maschine zum Arbeitsende reinigen. Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten melden. Beim Reinigen der Maschine Schutzhandschuhe tragen.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitliche Folgen: Verletzung, Erkrankung, Gliedmaßenverlust
Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung